



Hvorfor "hyler" min M-klasse / H-klasse støvsuger en gang imellem?

For at støvsugeren skal kunne godkendes i klasse M og H, skal den bl.a. være forsynet med et "Flow Control" system som måler luftgennemstrømningen i slangen. Dette for at sikre kontinuerligt og optimalt flow/sug og derved sikre dit og andres helbred. Falder flowet til under 20m/sek. Hyler alarmen.

DET SKAL DEN GØRE OG DET ER IKKE EN FEJL!

Slange Flowet kan falde til under 20m/sek. evt. hvis der opstår en slangeforstoppelse (så suger støvsugeren ikke optimalt/luften passerer ikke optimalt gennem slangen), hvis filteret er meget kraftigt tilstoppet eller hvis der ved selve værktøjet/mundstykket, hvor støvsugerslangen er tilsluttet, opstår "for stort vakuum".

Problemløsning:

Ved slangeforstoppelse skal slangen renses fri for propper/klodser eller hvad der nu har sat sig "på tværs".

Drejer det sig om "for stort vakuum" ved værktøjet, har du nu 2 muligheder.

1. Du kan justere/åbne for "Lufttilførsels-regulatoren"
2. Og/eller nedsætte slangedimension regulatoren



Skyldes faldet i slangeflowet ikke 1 af ovenstående vil udskiftning- og/ eller rengøring af filteret afhjælpe problemet. I såvel M- og H-Klasse støvsugerne er filteret fremstillet af polyester og kan derfor renses under vand.